



معرفی دستگاه
ترموستات ۹۶ شیوا امواج با بکارگیری سیستم PID و استفاده از ترموموپل نوع K. دارای قابلیت اندازه گیری و کنترل دما با دقت بالا می‌باشد.

ویژگی های ترموموستات ۹۶ شیوا امواج

- کنترل دما به دو روش PID یا ON/OFF
- دارای نمایشگر PV: دمای واقعی
- SV: دمای تنظیمی
- ۵ عدد نشانگر برای اعلام UP: دمای محیط روبرو افزایش است
- DOWN: دمای محیط رو به کاهش است
- AUTO TUNING: انتخاب پارامترهای کنترلر PID
- به صورت اتوماتیک
- RELAY: وصل رله
- ALARM: وصل رله آنلاین (به صورت چشمک زن)
- قابلیت اندازه گیری دما با دقت ۱°C
- تنظیم دمای قطع و وصل رله در حالت کنترلر ON/OFF
- تشخیص قطع سنسور
- تنظیم باند قطع و وصل رله (HYSTESIS) ALARM
- کالبیره کردن دستگاه با مرتع مورد نظر
- راهنمای نصب سیم کشی روی ترمیتال های دستگاه



TEMPERATURE CONTROLLER 96 VER:0001



در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کار آبی دستگاه مواجه شدید می‌توانید به یکی از دروش زیر آن را تعویض نمایید:

- ۱- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به اضافه هزینه پستی که پرداخت کرده اید به آدرس شما ارسال گردد. اطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.
- ۲- مراجعه به یکی از مایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه برای صرفه جویی در وقت شما و مالطا برای سوال های فنی و با انتقاد و پیشنهادات عدد ۱ را به شماره ۰۹۸۹ ۱۳۴۰ ۳۴۵۱ ارسال کنید. این ارسال SMS یا واتس اپ نمایید تا با توجه به تعداد نفرات در انتظار در اسرع وقت با شما تماس بگیریم. ساعات پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.
- ۳- شماره های ثابت شرکت برای تماس با شما بعد از ارسال پیامتنان خواهد بود، صمیمانه از شما سپاسگزاریم و به ما کمک خواهید کرد که از شماره های ثابت شرکت استفاده نفرمایید.
- ۴- همچنین می‌توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

توجه ۳: در مرحله تنظیم مقادیر آنلاین در صورتیکه OFF در مودار در محدوده مقدار دهی شود با بالا رفتن دما از و پایین آمدن دما زیر آنلاین فعال و نشانگر ALARM روشن می‌گردد. تنظیم مقدار هیسترزیس جهت اشمیت قطع رله آنلاین می‌باشد.

تذکرہ: در صورت رخداد خطا لامپ LED ALARM و مدل LED ALARM روشن می‌گردد. با فشار همزمان دو کلید و می‌توان رله آنلاین را قطع کرد ولی LED ALARM خاموش می‌گردد.

بکارگیری دستگاه در حالت AUTO TUNING

با انتخاب کنترلر نوع PID می‌توان پارامترهای PID را به صورت اتوماتیک محاسبه نمود. برای انتخاب حالت AUTO TUNING مقدار هیسترزیس آنلاین را به مدت ۵ ثانیه مفتاد فشار شود که این عمل با چشمک زن شدن نشانگر همراه است.

تذکرہ ۲: در حالت AUTO TUNING زمان محاسبه پارامترهای PID به محیط کنترلر و قسمت های گردنده آن بستگی دارد. زمانی که دستگاه در حالت AUTO TUNING است وارد مرحله تنظیمات مقادیر نموده و سپس وارد تنظیمات موردنظر شوید.

توجه ۴: اگر در حالت کنترلر ON/OFF انتخاب شده تنظیمات انجام شود دستگاه به صورت خودکار به حالت PID تغییر حالت می‌دهد.

توجه ۵: در صورتیکه سنسور قطع شود نمایشگر PV را به صورت چشمک زن نمایش می‌دهد.

اگر مقدار در محدوده درست نباشد پیغام و اگر مقدار در محدوده درست نباشد پیغام ظاهر می‌شود و می‌باشد مقدار محدوداً مناسب انتخاب شوند.

مثال: اگر دمای مطلوب ۱۲۰°C باشد و بخواهیم آنلاین در دمای پایین تراز ۷۰°C و یادمای بالاتر از ۱۵۰°C فعال شود تنظیمات به صورت زیر فعال می‌شود.

با توجه به مقادیر فوق مقدار هیسترزیس دما از ۱ تا ۱۲ (۱۰xSV=%10x120=%10x12=120) با توجه به مقادیر فوق مقدار هیسترزیس دما از ۱ تا ۱۲ (۱۰xSV=%10x120=%10x12=120) انتخاب می‌نماییم.

با توجه به مقادیر فوق مقدار هیسترزیس دما از ۱ تا ۳ (۱۰xSV=%10x3=%30) قابل تنظیم می‌باشد.

محاسبه حد بالای هیسترزیس آنلاین: اختلاف دمای آنلاین با SV در دمای بالا برابر قسمت های گردنده آن = ۳۰-۱۵۰ = ۱۲۰-۷۰ = ۵۰ می‌باشد که حداقل اختلاف برابر با است (Min=30°C) بنابراین = ۳%Min=3%Min می‌گردد.

توجه ۵: چنانچه در مرحله تنظیم به مدت ۱۰ ثانیه هیچ کلیدی فشار داده نشود دستگاه از منوی تنظیم خارج شده و تنظیمات ذخیره نمی‌گردد.

توجه ۱: در صورتیکه در تنظیمات اصلی، کنترلر نوع PID انتخاب گردد در مرحله تنظیم مقادیر، قسمتی که با * مشخص شده است در مرحله تنظیم مقادیر نمی‌باشد.

فشار کلید ، ورود به مرحله تنظیم مقادیر

تنظیم مقدار دمای مطلوب با کلید و در محدوده در تنظیم های اصلی قابل انتخاب می‌باشد.

* تنظیم مقدار هیسترزیس با کلید و در محدوده مقدار دمای مطلوب است.

تنظیم دمای آنلاین با کلید و در محدوده مقدار دمای مطلوب است.

تنظیم دمای بالا با کلید و در محدوده مقدار دمای مطلوب است.

تنظیم مقدار هیسترزیس آنلاین با کلید و در محدوده مقدار دمای مطلوب است.

برایم است با هر کدام از فواصل ذیر که ممکن باشد.

{ فاصله L-SV تا RL-h } { فاصله L-SV تا SV } { فاصله L-SV تا RL-h }

ذخیره اطلاعات و خروج از برنامه